

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण
आन्तरिक विमानस्थलहरुमा मिति २०७२ वैशाख १२ गते शनिवार
गएको भूकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण :

सि.नं.	विमानस्थलको नाम	मानवीय क्षति	टावर,टर्मिनल,अन्य भवनहरुको क्षति	यान्त्रिक उपकरण क्षति	रन्वे,टयाक्सी वे एप्रोन क्षति	कैफियत
१	विराटनगर ना.उ.का.	छैन	१. VOR Station मा रहेको पाले घरको भित्ताहरु चर्किएर क्षति पुगेको २. कन्ट्रोल टावरको Ground Floor (Crew Refreshment Room) तथा Equipment Room को ढोका छेउमा सामान्य चर्किएको । ३. ट्रान्जिटहलको पूर्वतर्फको र मिटिङ्गहलको ढोका छेउमा भित्ता चर्किएको ।	छैन	छैन	
२	नेपालगंज ना.उ.का.	छैन	छैन	छैन	छैन	
३	गौतमबुद्ध ना.उ.का.	छैन	छैन	छैन	छैन	
४	पोखरा ना.उ.का.	छैन	टर्मिनल भवन सामान्य चर्किएको ।	छैन	छैन	
५	भरतपुर ना.उ.का.	छैन	टर्मिनल भवन सामान्य चर्किएको ।	छैन	छैन	
६	जनकपुर ना.उ.का.	छैन	१. कर्मचारी आवास गृह चर्केको ।	छैन	छैन	
७	सिमरा ना.उ.का.	छैन	छैन	छैन	छैन	
८	चन्द्रगढी ना.उ.का.	छैन	१. विमानस्थल टर्मिनल भवन ठाँउ ठाँउमा चर्किएको, २. विमानस्थल सुरक्षा गार्ड भवन चर्किएको ।	छैन		
९	तेन्जिङ्ग-हिलारी ना.उ.का.	छैन	१. टावरको तीन वटा ठूला शीशाहरु चर्केको। २. सुरक्षा गार्ड भवन, जस्ताले वनेका कच्ची भवनका चार कोठाका भित्ताका केही भागहरु भत्केको ।	छैन	छैन	
१०	जोमसोम ना.उ.का.	छैन		छैन	छैन	विमानस्थलको दक्षिण पूर्व भागको फेन्सिङ्ग भन्दा करिब ८० मीटर बाहिर कालिगण्डकी नदी किनारमा विमानस्थल तर्फ (जहाँ विमानस्थल हुँदै धावन मार्ग मुनिबाट सार्वजनिक ढल निकास गरि नदीमा खसालिएको स्थानमा) लगभग १०० मीटर लम्बाईमा अंग्रेजी अक्षर C आकारमा दुई ठाँउमा भासिएको ।

११	तुम्लिङ्गटार ना.उ.का.	छैन	१. नयाँ बन्दै गरेको टावरको चारै पिलरहरुमा जोडिएको पर्खालहरु चर्किएको । २. साथै संचालनमा रहेको टावर तथा टर्मिनल भवनको पहिलो तल्लाको पर्खालहरु चर्किएको र भ्यालका शिशाहरु फुटेको । ३. शसस्त्र प्रहरी वल बसोबास गरेका कर्मचारी आवासहरुमा पर्खाल तथा सिलिङ्गहरु चर्किएको तथा शिशाहरु फुटेको अवस्थामा रहको ।	छैन	छैन	
१२	भोजपुर ना.उ.का.					विमानस्थल धावन मार्ग स्तरोनत्ती का कारण उडान संचालनमा नरहेको हुँदा क्षतिको जानकारी प्राप्त नभएको।
१३	लामिडाँडा ना.उ.का.	छैन	१. कन्ट्रोल टावर, टर्मिनल भवन तथा VIP Room चर्केको । २. प्रहरी आवास गृह चर्केको । ३. पुरानो Generator house भत्केको ।	छैन	छैन	
१४	रुम्जाटार ना.उ.का.	छैन	टर्मिनल भवन, टावर साथै विमानस्थल सुरक्षा गार्डको क्वाटर चर्किएको ।	छैन	छैन	
१५	रामेछाप ना.उ.का.	छैन	१. कन्ट्रोल टावरमा क्षति भएको तथा त्यहाँ वसी काम गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको । २. एक सुरक्षा सेन्ट्री पोस्ट पूर्ण रुपमा ध्वस्त । ३. कर्मचारी क्वाटर र टर्मिनल भवनको केही भाग चर्किएको । ४. विमानस्थल सुरक्षा गार्डको भवन आंशिक रुपमा क्षति ।	छैन	छैन	
१६	फाफ्लु ना.उ.का.	छैन	कन्ट्रोल टावर तथा क्वाटर चर्केको ।	छैन	छैन	
१७	थामखर्क ना.उ.का.	छैन	कन्ट्रोल टावरको भवन चर्किएको र भवनको सिसा फूटेर गएको ।	छैन	छैन	
१८	खानीडाँडा ना.उ.का.					विमानस्थल धावन मार्ग स्तरोनत्ती का कारण उडान संचालनमा नरहेको हुँदा क्षतिको जानकारी प्राप्त नभएको।